

河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年2月1日 (土) (休日)

天候： 晴時々曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷31.000kp+037~31.000kp+037	堤防法面の枯れ草が燃えた跡を確認する。(延焼面積=約15m×15m=225㎡)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年2月4日 (火)

天候： 雨のち雪

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷17.000kp+216~17.000kp+216	冷蔵庫の不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年2月5日 (水)

天候： 晴れ

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸高水敷11.750kp+166~11.750kp+166	木の葉が落ちて寄生木のヤドリギ(宿り木)が見られます。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年2月6日 (木)

天候： 晴のち曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 <small>(不法取水・取水量・不法係留船等の状況)</small>	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 <small>(不法取水・取水量・不法係留船等の状況)</small>	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸5. 250kp+216～5. 250kp+216	小絹揚水機場の状況を確認し、特に異常は無かった。 板戸井取水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。
	2 鬼怒川右岸3. 000kp+245～3. 000kp+245	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年2月7日 (金)

天候： 晴れ

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	2 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	5 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年2月12日 (水)

天候： 晴時々曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷21.000kp+109~21.000kp+109	ビニール袋に入れられたゴミ、ガラが混ざった土砂、灰の不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年2月13日 (木)

天候： 晴時々曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路8. 250kp+031～8. 250kp+031	根固めの状況を確認し、特に異常は無かった。 根固めの状況を確認し、特に異常は無かった。
	2 鬼怒川低水路13. 000kp+191～13. 000kp+191	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年2月14日 (金)

天候： 雪

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷28.000kp+146~28.000kp+146	ソファの不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年2月17日 (月)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷30.250kp+160~30.250kp+160	洗濯機の不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年2月18日 (火)

天候： 晴れ

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩


●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷22.000kp+239~22.000kp+239	石下大橋の下にタイヤ、家具類の不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年2月19日 (水)

天候： 晴れ

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩


●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸21.000kp+179~21.000kp+179	梅の花が咲き始めています。(篠山水門)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年2月20日 (木)

天候： 晴のち曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (樹木群の生育状況)	上流部ルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (樹木群の生育状況)	下流部ルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路19. 250kp+153~19. 250kp+153	河道内の樹木群の生育状況を調査する。
	2 鬼怒川低水路11. 250kp+000~11. 250kp+000	河道内の樹木群の生育状況を調査する。
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年2月21日 (金)

天候： 晴れ

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路5.000kp+036～5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	2 鬼怒川低水路10.750kp+225～10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+051～27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路26.500kp+094～26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	5 鬼怒川低水路22.750kp+017～22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年2月22日 (土)

天候： 晴れ

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤内地30.000kp+183~30.000kp+183	春は黄色の花から堤内地で福寿草が花を咲かせています。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年2月25日 (火)

天候： 晴れ




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷23.000kp+047~23.000kp+047	単管で組み立て設置した車止めが損傷しています。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年2月26日 (水)

天候： 晴れ



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸18. 250kp+219~18. 250kp+219	冷蔵庫の不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年2月27日 (木)

天候： 曇一時雨

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸28. 250kp+168~28. 250kp+168	管理者により二本紀排水樋管排水路の草刈りが行われました。 (管理者：茨城県県西流域下水道事務所)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年2月28日 (金)

天候： 晴れ

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩


●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸7.750kp+100～7.750kp+100	タイヤの不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年3月3日 (月)

天候： 曇のち晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷21.000kp+144~21.000kp+144	塩ビ管の不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年3月4日 (火)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷6. 250kp+224~6. 250kp+224	堤防敷でフキノトウ (キク科) が芽吹き始めました。 管内各所でオオイヌノフグリ (オオバコ科) が花を咲かせています。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年3月5日 (水)

天候： 雨

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸高水敷27.750kp+158~27.750kp+158	車止めが破損しています。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年3月6日 (木)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (許可期間外の取水)	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (許可期間外の取水)	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩


●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川右岸19. 500kp+000～19. 500kp+000	許可期間外の取水について確認し、異常は無かった。(花島揚水機場)
	2 鬼怒川右岸29. 750kp+000～29. 750kp+000	許可期間外の取水について確認し、異常は無かった。(仁江戸揚水機場)
	3 鬼怒川左岸29. 250kp+000～29. 250kp+000	許可期間外の取水について確認し、異常は無かった。(二本紀用水樋管)
	4 鬼怒川右岸12. 250kp+000～12. 250kp+000	許可期間外の取水について確認し、異常は無かった。(報恩寺揚水機場)
	5 鬼怒川左岸11. 000kp+000～11. 000kp+000	許可期間外の取水について確認し、異常は無かった。(水海道揚水機場)
	6 鬼怒川左岸5. 250kp+226～5. 250kp+226	許可期間外の取水について確認し、異常は無かった。(小絹揚水機場)
	7 鬼怒川右岸8. 250kp+000～8. 250kp+000	許可期間外の取水について確認し、異常は無かった。(小谷沼揚水機場)
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年3月7日 (金)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	2 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	5 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年3月8日 (土)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷16.250kp+000~16.250kp+000	テレビ、パソコンの不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年3月11日 (火)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部ルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部ルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷6.500kp+130~6.500kp+130	壊れた自転車が放置されています。 (防犯登録証： XXXXXXXXXX 茨城県警察)
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年3月12日 (水)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷6.500kp+130~6.500kp+130	放置自転車に警告文を掲示しました。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

●実施日： 平成26年 3月13日 (木)

天候： 曇時々雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	下流部Aルート	バトロールカー+徒歩
午後	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	上流部Bルート	バトロールカー+徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川低水路29km	根固の状況を確認し、特に異常は無かった。
	2 鬼怒川低水路22.75km	

確認欄

主任 調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

●実施日： 平成26年 3月14日 (金)

天候： 雨のち曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー+徒歩
午後	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー+徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川両岸3km~31.8km	河川流況を調査する。

確認欄

主任 調査員	調査員	調査員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

●実施日： 平成26年 3月17日 (月)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー+徒歩
午後	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー+徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川左岸26.5km	家庭ゴミを置き場に回収しました。

確認欄

主任 調査員	調査員	調査員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年3月18日 (火)

天候： 曇のち晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷22.500kp-003~22.500kp-003	管内堤防敷でホトケノザ（シソ科）が花を咲かせています。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年3月19日 (水)

天候： 曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷10.000kp+180~10.000kp+180	看板が篠竹に覆われ見にくくなっています。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年3月20日 (木)

天候： 雨



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川左岸堤防敷26. 250kp+107~26. 250kp+107	テレビを置き場に回収しました。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年3月21日 (金)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番 号	1 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	4 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	5 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年3月24日 (月)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸堤防敷12.000kp+169~12.000kp+169	堤防の状況を確認し、特に異常は無かった。
	2 鬼怒川右岸堤防敷25.750kp+131~25.750kp+131	堤防の状況を確認し、特に異常は無かった。
	3 鬼怒川右岸高水敷19.750kp+181~19.750kp+181	堤防の状況を確認し、特に異常は無かった。
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年3月25日 (火)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷25.750kp-008~25.750kp-008	タイヤ(40本)の不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年3月26日 (水)

天候： 曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川右岸高水敷9.500kp+094~9.500kp+094	家庭ゴミの不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年3月27日 (木)

天候： 雨のち曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (河口閉塞の状況)	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (河口閉塞の状況)	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸28. 500kp-016～28. 500kp-016	河口閉塞の状況を確認し、特に異常は無かった。(山川合流部)
	2 鬼怒川右岸21. 000kp+043～21. 000kp+043	河口閉塞の状況を確認し、特に異常は無かった。(将門川合流部)
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年3月28日 (金)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番 号	1 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	4 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	5 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月1日 (火)

天候： 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸高水敷24.000kp+183~24.000kp+183	自生しているコブシ (モクレン科) の花が満開になっています。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月2日 (水)

天候： 晴のち曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸25.750kp+114~25.750kp+114	タイヤ、家庭ゴミの不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月3日 (木)

天候： 雨

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川左岸高水敷28.750kp+035~28.750kp+035	洗濯機、タイヤ、廃木材、家庭ゴミの不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月4日 (金)

天候： 曇時々晴一時雨


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	2 鬼怒川右岸27.500kp+089~27.500kp+089	川辺情報板へ下妻市「花とふれあいまつり・Eポート大会」のポスターを掲示しました。
	3 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	4 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	5 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	6 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	7 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月5日 (土)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川左岸11. 250kp+071～11. 250kp+071	管内の桜が満開になっています。(八間堀排水機場)
	2 鬼怒川左岸10. 250kp+076～10. 250kp+076	管内の桜が満開になっています。(きぬふれあい公園)
	3 鬼怒川右岸11. 250kp+144～11. 250kp+144	管内の桜が満開になっています。(豊岡排水樋管付近)
	4 鬼怒川左岸27. 750kp-019～27. 750kp-019	管内の桜が満開になっています。(下妻市水辺の楽校)
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月8日 (火)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷10.000kp+178~10.000kp+178	粗大ゴミ (布団、家具等) の不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月9日 (水)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸5.250kp+127～5.250kp+127	根固の状況を確認し、特に異常は無かった。
	2 鬼怒川左岸11.000kp+201～11.000kp+201	低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。
	3 鬼怒川左岸22.750kp+142～22.750kp+142	低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。
	4 鬼怒川右岸30.000kp+136～30.000kp+136	根固の状況を確認し、特に異常は無かった。
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月10日 (木)

天候： 晴のち曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	4 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月11日 (金)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸堤防敷13.000kp+136~13.000kp+136	堤防敷でシロバナタンポポが花を咲かせています。 看板が基礎ごと倒れています。
	2 鬼怒川左岸高水敷24.500kp+190~24.500kp+190	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月14日 (月)

天候： 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川右岸26. 500kp+014~26. 500kp+014	河川で釣りをを行い水辺で楽しんでいました。 水辺の楽校に鯉のぼりが上がっていました。
	2 鬼怒川左岸27. 500kp+065~27. 500kp+065	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年4月15日 (火)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川右岸高水敷18. 250kp+222~18. 250kp+222	家庭ゴミの不法投棄を確認する。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月16日 (水)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (魚道の通水状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (魚道の通水状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路11.000kp+044~11.000kp+044	魚道の通水状況を確認し、特に異常は無かった。(水海道床止) 魚道の通水状況を確認し、特に異常は無かった。(鎌庭第1床固) 鳥インフルエンザに関する異常無し
	2 鬼怒川低水路26.500kp+140~26.500kp+140	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月17日 (木)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川低水路15. 750kp+088~15. 750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	2 鬼怒川低水路5. 000kp+036~5. 000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路10. 750kp+225~10. 750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	4 鬼怒川低水路22. 750kp+017~22. 750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	5 鬼怒川低水路26. 500kp+094~26. 500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	6 鬼怒川低水路27. 750kp+051~27. 750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月18日 (金)

天候： 雨


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川右岸高水敷24.750kp+028~24.750kp+028	本棚の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年4月22日 (火)

天候： 曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸高水敷26.750kp+062~26.750kp+062	建築廃材の不法投棄を確認する。 家庭ゴミの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸高水敷26.500kp+055~26.500kp+055	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年4月23日 (水)

天候： 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (河岸の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (河岸の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸24. 250kp+173～24. 250kp+173	平成25年12月12日に確認した河岸について特に変化は無かった。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月24日 (木)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸堤防敷10.000kp+000~10.000kp+000	距離標識が損傷していたので出張所へ回収しました。 堤防上にテレビが捨てられていたので置き場へ回収しました。
	2 鬼怒川左岸堤防敷28.000kp+176~28.000kp+176	
	3	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年4月25日 (金)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年4月26日 (土)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川低水路15.750kp+136~15.750kp+136	ゴールデンウィーク初日、管内釣りポイントでは釣り客で賑わっていました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年4月30日 (水)

天候： 曇のち雨

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷28.000kp+220~28.000kp+220	冷蔵庫の不法投棄を確認する。 堤防上に家庭ゴミが散乱していたので片付けて置き場に回収しました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸堤防敷26.500kp+007~26.500kp+007	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年5月1日 (木)

天候： 曇のち晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷24.500kp-012~24.500kp-012	自生しているフジの花が各所で満開になっています。 車止めが損傷しています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸高水敷27.750kp+158~27.750kp+158	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年5月2日 (金)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番 号	1 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	4 鬼怒川右岸22.750kp+112~22.750kp+112	ギンイチモンジセセリ(セセリチョウ科)が飛び交っていました。 (準絶滅危惧種：環境省レッドリスト)
	5 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	6 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	7 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	8	鳥インフルエンザに関する異常無し。

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年5月4日 (日)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路21.000kp+017~21.000kp+017	低水路にてボートで釣りをしている人達を確認しました。 高水敷にてラジコン飛行機を飛ばしている人達を確認しました。 高水敷にて小学生達が野球の試合をしているのを確認しました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸7.500kp+024~7.500kp+024	
	3 鬼怒川左岸10.250kp+165~10.250kp+165	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

●実施日： 平成26年 5月7日 (水)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午 前	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー+徒歩
午 後	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー+徒歩

●確認事項

	No.	確認位置	記 事
整理 番号	1	鬼怒川左岸28.25km～28.5km	管理者により占用地内の除草が行われました。 (二本紀排水樋管管理者：茨城県県西流域下水道事務所) 維持工事により堤防除草が始まりました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2	鬼怒川右岸6.25km～6.5km	

確認欄

主任 調査員	調査員	調査員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

●実施日： 平成26年 5月8日 (木)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前	目的別巡視 <small>(不法取水・取水量・不法係留船等の状況)</small>	下流部Bルート	パトロールカー+徒歩
午後	目的別巡視 <small>(不法取水・取水量・不法係留船等の状況)</small>	上流部Aルート	パトロールカー+徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川右岸12.25km	取水の状況を確認し、特に異常は無かった。(報恩寺揚水機場)
	2 鬼怒川左岸11km	取水状況を確認し、特に異常は無かった。(水海道揚水機場)
	3 鬼怒川右岸3.25km	取水状況を確認し、特に異常は無かった。(板戸井取水樋管)
	4 鬼怒川左岸5.5km	取水状況を確認し、特に異常は無かった。また、機場内に設置されている看板が旧名称のままになっています。(小絹揚水機場)
	5 鬼怒川右岸8.25km	取水状況を確認し、特に異常は無かった。(小谷沼揚水機場)
	6 鬼怒川左岸km	取水状況を確認し、特に異常は無かった。(二本紀用水樋管)
	7 鬼怒川右岸29.75km	取水状況を確認し、特に異常は無かった。(仁江戸揚水機場)
	8 鬼怒川右岸19.5km	取水状況を確認し、特に異常は無かった。(花島揚水機場)

鳥インフルエンザに関する異常なし

確認欄

主任調査員	調査員	調査員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年5月9日 (金)

天候： 晴一時雷雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事	
整理 番 号	1 鬼怒川低水路15.750kp+088～15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)	
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036～5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)	
	3 鬼怒川低水路10.750kp+225～10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)	
	4 鬼怒川低水路22.750kp+017～22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)	
	5 鬼怒川低水路26.500kp+094～26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)	
	6 鬼怒川低水路27.750kp+051～27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)	
	7		鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年5月12日 (月)

天候： 晴時々曇



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸27.500kp+082～27.500kp+082	管理者により占用地内の除草が行われました。(下妻市：水辺の楽校) 車止めの鍵とピンが無くなっていたので予備を取り付けました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸21.000kp-019～21.000kp-019	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年5月13日 (火)

天候： 雨のち曇のち晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸高水敷16.500kp+066~16.500kp+066	農業廃棄ゴミの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌(巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日: 平成26年5月14日(水)

天候: 晴のち曇


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート/巡視範囲/巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川左岸6.500kp+000~6.500kp+000	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(浅間浦排水樋管)
	2 鬼怒川右岸4.250kp+000~4.250kp+000	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(新堤排水樋管)
	3 鬼怒川左岸11.250kp+000~11.250kp+000	躯体周りに落書きがあります。(八間堀水門・八間堀排水機場樋管)
	4 鬼怒川右岸24.750kp+000~24.750kp+000	樋管に設置している水位標が剥がれて無くなっています。(国生排水樋管)
	5 鬼怒川右岸25.750kp+000~25.750kp+000	躯体周りに落書きがあります。(東山排水樋管)
	6 鬼怒川右岸29.000kp+000~29.000kp+000	水路に設置している水位標が錆び付き読み取りにくくなっています。また、1枚が無くなっています。(山川排水樋管)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄(指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年5月15日 (木)

天候： 曇一時雨のち晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸26.250kp+205~26.250kp+205	冷蔵庫の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年5月17日 (土)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整 理 番 号	1 鬼怒川右岸高水敷18.000kp+003~18.000kp+003	管内各所でハナウド（セリ科）が群生し、花を咲かせています。 4/18に開催される下妻市「花とふれあいまつり・Eボート大会」に向けて会場のポピーが満開になっています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸高水敷27.250kp+214~27.250kp+214	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年5月20日 (火)

天候： 晴のち曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸10.250kp+098~10.250kp+098	車止めの脇を通り抜け車が進入しています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年5月21日 (水)

天候： 雨

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 <small>(不法取水・取水量・不法係留船等の状況)</small>	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 <small>(不法取水・取水量・不法係留船等の状況)</small>	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸15.750kp+000~15.750kp+000	三妻緊急時船着場（下流側）の状況を確認し、特に異常は無かった。 三妻緊急時船着場（上流側）の状況を確認し、特に異常は無かった。 石下緊急時船着場の状況を確認し、特に異常は無かった。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸16.000kp+000~16.000kp+000	
	3 鬼怒川左岸22.500kp+000~22.500kp+000	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年5月22日 (木)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川低水路27.750kp+051～27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094～26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路22.750kp+017～22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	4 鬼怒川低水路10.750kp+225～10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+036～5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路15.750kp+088～15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年5月23日 (金)

天候： 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷23.000kp-018~23.000kp-018	車止めの鍵が無くなっていたので予備を取り付けました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年5月27日 (火)

天候： 曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川左岸堤防敷15.500kp+216~15.500kp+216	堤防に風対策で設置しているシートが損傷しています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年5月28日 (水)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川左岸13.250kp+000～13.250kp+000	千代田堀排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。 大山下排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。 川裏側のロープ柵を直しておきました。 篠山水門の状況を確認し、特に異常は無かった。 鷺宮排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸5.000kp+000～5.000kp+000	
	3 鬼怒川右岸21.000kp+000～21.000kp+000	
	4 鬼怒川右岸30.000kp+000～30.000kp+000	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年5月29日 (木)

天候： 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷22.500kp+088~22.500kp+088	車止めの鍵が無くなっていたので予備を取り付けました。 管理者により占用地内の除草が行われました。(大形橋：茨城県) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸高水敷27.250kp+128~27.250kp+128	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年5月30日 (金)

天候： 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川低水路22.750kp+017～22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094～26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+051～27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15.750kp+088～15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+036～5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路10.750kp+225～10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年6月2日 (月)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷24. 500kp+025~24. 500kp+025	冷蔵庫、テレビ、家庭ゴミの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年6月3日 (火)

天候： 曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩


●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸26.000kp+185~26.000kp+185	弁当やペットボトルの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年6月4日 (水)

天候： 曇時々晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (許可工作物の状況)	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (許可工作物の状況)	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番 号	1 鬼怒川右岸3.000kp+000~3.000kp+000	許可工作物の状況を確認し、特に異常は無かった。(瀧下橋)
	2 鬼怒川左岸6.000kp+000~6.000kp+000	許可工作物の状況を確認し、特に異常は無かった。(玉台橋)
	3 鬼怒川左岸22.250kp+000~22.250kp+000	許可工作物の状況を確認し、特に異常は無かった。(石下大橋)
	4 鬼怒川右岸20.000kp+000~20.000kp+000	許可工作物の状況を確認し、特に異常は無かった。(常総きぬ大橋)
	5 鬼怒川右岸20.000kp+000~20.000kp+000	管理者(常総市)が設置している車止めの鍵が無くなっていました。 (常総きぬ大橋右岸下流側)
	6 鬼怒川左岸20.000kp+000~20.000kp+000	管理者(常総市)が設置している車止めの鍵が無くなっていました。 (常総きぬ大橋左岸上流側)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年6月5日 (木)

天候： 曇時々雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷7. 250kp+036~7. 250kp+036 2 3 4 5 6 7 8	堤防に設置されている水位計が錆び付き損傷しています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成26年6月6日 (金)

天候: 曇のち雨

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川右岸高水敷24.750kp+028~24.750kp+028	廃材木の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年6月9日 (月)

天候： 曇時々雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸高水敷28.750kp+040~28.750kp+040	家具の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年6月10日 (火)

天候： 曇のち晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川右岸堤防敷31.500kp+210~31.500kp+210	占用標識が損傷しています。また、標識の更新が行われていません。 (占有者：東京電力)
	2 鬼怒川右岸22.250kp+190~22.250kp+190	占用標識が損傷しています。また、標識の更新が行われていません。 (占有者：常総市)
	3	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年6月11日 (水)

天候： 曇のち雨

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番 号	1 鬼怒川左岸堤防敷22.750kp+200~22.750kp+200	川辺情報板に「クリーン大作戦」ポスター、「きぬこかい新聞」「鎌庭出張所だより」を掲示しました。 堤防の監視カメラ周りの木柵が腐食し、損傷しています。 堤防舗装に穴ができています。 堤防の監視カメラ周りの木柵が腐食し、損傷しています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸堤防敷30.250kp+099~30.250kp+099	
	3 鬼怒川右岸堤防敷7.000kp+080~7.000kp+080	
	4 鬼怒川左岸堤防敷13.750kp+211~13.750kp+211	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年6月12日 (木)

天候： 雨のち曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川左岸堤防敷30.000kp-033~30.000kp-033	看板が損傷しています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年6月14日 (土)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	4 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	5 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	6 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年6月16日 (月)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号 1 2 3 4 5 6 7 8	鬼怒川右岸高水敷21.000kp+144~21.000kp+144	塩ビ管の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年6月17日 (火)

天候： 晴時々曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷22.000kp+080~22.000kp+080	看板が損傷しています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年6月18日 (水)

天候： 曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸27.750kp+000~27.750kp+000	低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。
	2 鬼怒川左岸3.250kp+000~3.250kp+000	低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。
	3 鬼怒川左岸3.000kp+144~3.000kp+144	低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。
	4 鬼怒川右岸9.000kp+047~9.000kp+047	低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。
	5	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年6月19日 (木)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷22. 500kp+082~22. 500kp+082	電気カーペットを置き場に回収しました。 水槽を置き場に回収しました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸堤防敷26. 250kp+107~26. 250kp+107	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年6月20日 (金)

天候： 晴時々曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番 号	1 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年6月21日 (土)

天候： 曇時々晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸高水敷10.000kp+039~10.000kp+039	きぬふれあい公園のスイレン、ガクアジサイが見頃になっています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年6月24日 (火)

天候： 曇時々雨のち時々晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷27.000kp+225~27.000kp+225	看板が色褪せ読み取りにくくなっています。(鎌庭水位観測所) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年6月25日 (水)

天候： 曇時々晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (河岸の状況)	上流部Aルート	
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (河岸の状況)	下流部Aルート	

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸27. 750kp+021~27. 750kp+021	河岸の状況を確認し、特に異常は無かった。 4 / 2 3 に確認した河岸について特に変化は無かった。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸24. 250kp+173~24. 250kp+173	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年6月26日 (木)

天候： 曇時々晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸高水敷10.000kp+047~10.000kp+047	きぬふれあい公園で小学生がザリガニ釣りなど野外活動を行っていました。 (水海道小学校) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年6月27日 (金)

天候： 晴時々曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路22.750kp+017～22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094～26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+051～27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15.750kp+088～15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+036～5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路10.750kp+225～10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌(巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年7月1日 (火)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷29.250kp-007~29.250kp-007	冷蔵庫、粗大ゴミの不法投棄を確認する。また、近くにある看板が旧名称表示のままです。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年7月2日 (水)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷11. 250kp+033～11. 250kp+033	川辺情報板へ「河川愛護月間」のポスター、「鎌庭出張所だより」を掲示しました。 川裏側に設置されている階段が損傷しています。 約200mに渡り路肩に設置している安全ロープ柵がところどころで損傷しています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸堤防敷13. 750kp+224～13. 750kp+224	
	3 鬼怒川右岸23. 750kp-019～23. 750kp-019	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年7月3日 (木)

天候： 曇



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩


●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	4 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年7月4日 (金)

天候： 曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷26.500kp+219~26.500kp+219	高水敷に建設廃材が敷かれているのを確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年7月8日 (火)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷16.000kp+043~16.000kp+043	ジャコウアゲハ (アゲハチョウ科) が飛び交っています。 管理者 (下妻市) により堤防の除草が行われていました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸堤防敷27.250kp+029~27.250kp+029	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌(巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年7月9日(水)

天候： 曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸6.250kp+000～6.250kp+000	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(玉台排水樋管)
	2 鬼怒川右岸6.750kp+000～6.750kp+000	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(香取下排水樋管)
	3 鬼怒川右岸28.250kp+052～28.250kp+052	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(山下排水樋管)
	4 鬼怒川右岸26.250kp+125～26.250kp+125	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(鎌庭排水樋管)
	5 鬼怒川右岸26.250kp+082～26.250kp+082	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(鎌庭第2排水樋管)
	6	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年7月10日 (木)

天候： 曇時々晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤内地28.000kp+025~28.000kp+025	鎌庭ストックヤードに設置してある看板が損傷しています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年7月11日 (金)

天候： 曇のち晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川右岸高水敷27.000kp+096～27.000kp+096	家庭ゴミの不法投棄を確認する。 キジの親子に遭遇しました。子育て中です。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2	鬼怒川左岸堤防敷18.000kp+180～18.000kp+180	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年7月12日 (土)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年7月15日 (火)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川右岸堤防敷20.000kp+000~20.000kp+000	距離標識が損傷しています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年7月16日 (水) 天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路8.250kp+031～8.250kp+031	根固の状況を確認し、特に異常は無かった。
	2 鬼怒川低水路13.000kp+191～13.000kp+191	根固の状況を確認し、特に異常は無かった。
	3 鬼怒川右岸22.500kp+216～22.500kp+216	根固の状況を確認し、特に異常は無かった。
	4 鬼怒川左岸28.750kp+083～28.750kp+083	根固の状況を確認し、特に異常は無かった。
	5	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年7月17日 (木)

天候： 晴時々曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事	
整理 番 号	1 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)	
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)	
	3 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)	
	4 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)	
	5 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)	
	6 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)	
	7		鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年7月18日 (金)

天候： 曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷26. 500kp+190～26. 500kp+190	布団、ソファの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年7月20日 (日)

天候： 曇時々晴一時雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸高水敷12.000kp+147~12.000kp+147	高水敷に生えているクヌギの樹液にカブトムシ、ノコギリクワガタ、カナブンが集まっていた。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)

河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年7月23日 (水)

天候： 曇時々晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸20.750kp+199~20.750kp+199	農業用機械の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日: 平成26年7月24日 (木)

天候: 曇時々晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (魚道の通水状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (魚道の通水状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1	魚道の通水状況を確認し、特に異常は無かった。(水海道床止) 魚道の通水状況を確認し、特に異常は無かった。(鎌庭第1床固) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年7月25日 (金)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌(巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年7月28日 (月)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸9.250kp+180～9.250kp+180	排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(豊坂排水樋管) 排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(高野排水樋管) 排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(若宮戸排水樋管) 排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(蔵持排水樋管) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸8.500kp+066～8.500kp+066	
	3 鬼怒川左岸26.000kp+153～26.000kp+153	
	4 鬼怒川右岸20.750kp+042～20.750kp+042	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年7月29日 (火)

天候： 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川左岸3.000kp+032～3.000kp+032	河川名標識が損傷しています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年7月30日 (水)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (河岸の状況)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (河岸の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸27.750kp+021~27.750kp+021	河岸の状況を確認し、特に異常は無かった。 6 / 25に確認した河岸について特に変化は無かった。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸24.250kp+173~24.250kp+173	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年7月31日 (木)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	上流部Aルート	
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	下流部Bルート	

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸26. 500kp+161～26. 500kp+161	石下西中学校2年生の職場体験学習が行われました。 テレビの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸26. 500kp+165～26. 500kp+165	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成26年8月4日 (月)

天候: 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷13.000kp+153~13.000kp+153 2 3 4 5 6 7 8	監視カメラが草に覆われています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年8月5日 (火)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川右岸27.500kp+082~27.500kp+082	管理者により占用地内の除草が行われました。(下妻市：水辺の楽校) 2回目の堤防除草が始まりました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸堤防敷7.250kp+043~7.250kp+043	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌(巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年8月6日(水)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 <small>(不法取水・取水量・不法係留船等の状況)</small>	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 <small>(不法取水・取水量・不法係留船等の状況)</small>	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川右岸8.250kp-008～8.250kp-008	水利使用標識を確認し、特に問題は無かった。(小谷沼揚水機場)
	2 鬼怒川左岸5.500kp+001～5.500kp+001	水利使用標識を確認し、特に問題は無かった。(小絹揚水機場)
	3 鬼怒川右岸3.250kp-013～3.250kp-013	水利使用標識を確認し、特に問題は無かった。(板戸井取水樋管)
	4 鬼怒川左岸11.000kp+084～11.000kp+084	水利使用標識を確認し、特に問題は無かった。(水海道揚水機場)
	5 鬼怒川右岸12.250kp+014～12.250kp+014	水利使用標識を確認し、特に問題は無かった。(報恩寺揚水機場)
	6 鬼怒川左岸29.000kp+215～29.000kp+215	水利使用標識を確認し、特に問題は無かった。(二本紀用水樋管)
	7 鬼怒川右岸29.750kp+036～29.750kp+036	水利使用標識を確認し、特に問題は無かった。(仁江戸揚水機場)
	8 鬼怒川右岸19.500kp+059～19.500kp+059	水利使用標識を確認し、特に問題は無かった。(花島揚水機場)
	9	鳥インフルエンザに関する異常無し。

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄(指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年8月7日 (木)

天候： 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷26.000kp+054~26.000kp+054	車止めが損傷しています。 堤防敷でナツズイセン (ヒガンバナ科) が花を咲かせています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸堤防敷18.500kp+068~18.500kp+068	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年8月8日 (金)

天候： 曇時々雨

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川左岸堤防敷11.250kp+033~11.250kp+033	川辺情報板へ「除草のお知らせ」を掲示しました。
	6 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	7 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	8	鳥インフルエンザに関する異常無し。

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌(巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年8月9日(土)

天候： 曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸15.750kp+136~15.750kp+136	管内の釣りポイントでは釣り客で賑わっていました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年8月12日 (火)

天候： 曇時々雨



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川左岸高水敷27.000kp+119~27.000kp+119	家庭ゴミの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年8月13日 (水)

天候： 曇時々晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川左岸堤防敷7. 250kp+016～7. 250kp+016	川辺情報板へ「きぬこかい新聞」「鎌庭出張所だより」を掲示しました。 堤防舗装が損傷しています。また、単管バリケードが舗装に食い込んでいます。 川辺情報板にアシナガバチの巣ができています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸堤防敷21. 000kp+169～21. 000kp+169	
	3 鬼怒川右岸21. 000kp+110～21. 000kp+110	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年8月14日 (木)

天候： 曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸26.500kp+165~26.500kp+165	テレビの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年8月15日 (金)

天候： 曇時々晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番 号	1 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年8月19日 (火)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸24.500kp-015~24.500kp-015	旧名称表示の看板があります。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年8月20日 (水)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸7.750kp+216～7.750kp+216	低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。
	2 鬼怒川左岸11.250kp+050～11.250kp+050	低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。
	3 鬼怒川左岸13.250kp+117～13.250kp+117	低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。
	4 鬼怒川左岸19.750kp+185～19.750kp+185	低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。
	5 鬼怒川右岸22.750kp+114～22.750kp+114	低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。
	6 鬼怒川左岸31.750kp-011～31.750kp-011	低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年8月21日 (木)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸11.750kp+177~11.750kp+177	冷蔵庫の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年8月22日 (金)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	4 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	5 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	6 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年8月23日 (土)

天候： 曇時々晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸5.250kp+007~5.250kp+007	占用地内 (大山新田排水樋管・川の一里塚) の除草が行われました。 (管理者：守谷市) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年8月26日 (火)

天候： 曇のち雨

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷26. 500kp+178~26. 500kp+178	家具類の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年8月27日 (水)

天候： 曇時々雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (河岸の状況)	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (河岸の状況)	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸24. 250kp+173～24. 250kp+173	7 / 3 0に確認した河岸について特に変化は無かった。 7 / 3 0に確認した河岸の転落防止柵について特に異常は無かった。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸27. 750kp+021～27. 750kp+021	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年8月28日 (木)

天候： 雨が降ったりやんだり

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川右岸高水敷26.500kp+174~26.500kp+174	家庭ゴミの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年8月29日 (金)

天候： 曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川低水路10.750kp+225～10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036～5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路15.750kp+088～15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	4 鬼怒川低水路27.750kp+051～27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	5 鬼怒川低水路26.500kp+094～26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	6 鬼怒川低水路22.750kp+017～22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月2日 (火)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷27.000kp+096~27.000kp+096	応接用椅子の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月3日 (水)

天候： 曇時々晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸10.750kp-036～10.750kp-036	排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(坂巻排水樋管)
	2 鬼怒川右岸11.250kp+082～11.250kp+082	排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(豊岡排水樋管)
	3 鬼怒川右岸20.000kp+169～20.000kp+169	排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(古間木排水樋管)
	4 鬼怒川右岸19.750kp+194～19.750kp+194	排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(飯沼・浅間排水樋管)
	5	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月4日 (木)

天候： 曇

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸高水敷28.750kp+040~28.750kp+040	椅子の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月5日 (金)

天候： 曇時々晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川右岸26. 500kp+062～26. 500kp+062	護岸・根固の状況を確認し、特に異常は無かった。 護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。 根固の状況を確認し、特に異常は無かった。 根固の状況を確認し、特に異常は無かった。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸19. 250kp+009～19. 250kp+009	
	3 鬼怒川低水路13. 000kp+191～13. 000kp+191	
	4 鬼怒川低水路8. 250kp+031～8. 250kp+031	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月6日 (土)

天候： 曇のち晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川左岸高水敷24.000kp+095~24.000kp+095	秋の七草のハギ(萩)が花を咲かせています。 秋の七草のクズ(葛)が花を咲かせています。 花は終わりそうですが、秋の七草のオミナエシ(女郎花)が花を咲かせています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸高水敷10.000kp+039~10.000kp+039	
	3 鬼怒川左岸高水敷10.000kp+184~10.000kp+184	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月9日 (火)

天候： 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川左岸堤防敷11. 250kp+033~11. 250kp+033	川辺情報板へ「きぬこかい新聞」「鎌庭出張所だより」を掲示する。 損傷していた占用標識が新たに設置されました。 (占用者：東京電力茨城支店下館支社) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸堤防敷31. 500kp+210~31. 500kp+210	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月10日 (水)

天候： 曇



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	内業 (巡視記録整理)		
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (許可工作物の状況)	上流部Bルート→下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川右岸27.250kp+138~27.250kp+138	許可工作物の状況を確認し、特に異常は無かった。(大形橋)
	2 鬼怒川左岸31.750kp-004~31.750kp-004	許可工作物の状況を確認し、特に異常は無かった。(新鬼怒川橋)
	3 鬼怒川右岸11.000kp+179~11.000kp+179	許可工作物の状況を確認し、特に異常は無かった。(豊水橋)
	4 鬼怒川右岸3.000kp+000~3.000kp+000	巡視経路の瀧下橋が交通事故により橋桁が損傷し、車両通行止めになっています。(側道橋は歩行者・自転車通行可能)
	5	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月11日 (木)

天候： 曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番 号	1 鬼怒川左岸28. 250kp+175~28. 250kp+175	管理者により占用地内の除草が行われました。 (二本紀排水樋管：茨城県西流域下水道事務所) 管理者により占用地内の除草が行われました。(管理者：下妻市) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸堤防敷29. 750kp+058~29. 750kp+058	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月12日 (金)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	4 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	5 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	6 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月13日 (土)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸堤防敷19.000kp+088~19.000kp+088	白のヒガンバナが花を咲かせています。 彼岸時期に合わせたかのようにヒガンバナが花を咲かせています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸堤防敷18.500kp+098~18.500kp+098	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月16日 (火)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川右岸28.750kp+145~28.750kp+145	本日12:28頃に発生した地震後の状況を確認し、特に異常は無かった。 (山川排水樋管)
	2 鬼怒川右岸21.000kp+086~21.000kp+086	本日12:28頃に発生した地震後の状況を確認し、特に異常は無かった。 (篠山水門)
	3 鬼怒川右岸堤防敷19.750kp+179~19.750kp+179	本日12:28頃に発生した地震後の状況を確認し、特に異常は無かった。 (震災被災補修箇所)
	4 鬼怒川左岸堤防敷22.500kp-020~22.500kp-020	本日12:28頃に発生した地震後の状況を確認し、特に異常は無かった。 (震災被災補修箇所)
	5	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)

河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月17日 (水)

天候： 曇時々晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (魚道の通水状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (魚道の通水状況)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路26.500kp+140~26.500kp+140	魚道の通水状況を確認し、特に異常は無かった。(鎌庭第1床固) 魚道の通水状況を確認し、特に異常は無かった。(水海道床止) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川低水路11.000kp+044~11.000kp+044	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月18日 (木)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸26.500kp+165~26.500kp+165	タンクの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月19日 (金)

天候： 晴時々曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (河岸の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (河岸の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸27.750kp+021~27.750kp+021	河岸に設置してある転落防止柵の状況を確認し、特に異常は無かった。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年9月22日 (月)

天候： 晴時々曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸高水敷25.000kp+061～25.000kp+061	テレビ(4台)、冷蔵庫(2台)、家具類、家庭ゴミの不法投棄を確認する。 家庭ゴミの不法投棄を確認する。 新ソバ(蕎麦)の季節です。ソバの花が一面満開になっています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸高水敷25.000kp+078～25.000kp+078	
	3 鬼怒川右岸堤内地31.250kp+214～31.250kp+214	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月25日 (木)

天候： 雨のち曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川右岸19.500kp+060~19.500kp+060	花島揚水機場に雑誌が捨てられているのを確認する。 家庭ゴミの不法投棄を確認する。 9/8から事故により損傷し、通行止めになっていた瀧下橋が普通車のみ通行可能になりました。
	2 鬼怒川左岸高水敷23.250kp+152~23.250kp+152	
	3 鬼怒川右岸3.000kp+040~3.000kp+040	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月26日 (金)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川右岸14. 500kp-005～14. 500kp-005	排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(池成排水樋管)
	2 鬼怒川右岸13. 500kp+044～13. 500kp+044	排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(鶴沼排水樋管)
	3 鬼怒川右岸12. 500kp+000～12. 500kp+000	排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(鴻巣排水樋管)
	4 鬼怒川右岸11. 500kp+206～11. 500kp+206	排水樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(志部排水樋管)
	5	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月29日 (月)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川左岸7.750kp-017~7.750kp-017	家庭ゴミ (布団) の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年9月30日 (火)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川右岸堤防敷20.000kp+154～20.000kp+154	堤防上に壊れた自転車の不法投棄を確認する。(自転車登録証の貼付無し) 堤防舗装に穴ができています。(占有者：常総市) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸堤防敷26.000kp+098～26.000kp+098	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年10月1日 (水)

天候： 曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸高水敷9.250kp+198~9.250kp+198	椅子の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年10月2日 (木)

天候： 曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (多自然型施設の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (多自然型施設の状況)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川左岸高水敷27.500kp+093~27.500kp+093	多自然型施設の状況を確認し、特に異常は無かった。(左岸側水辺の楽校) 多自然型施設の状況を確認し、特に異常は無かった。(右岸側水辺の楽校) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸高水敷27.500kp+006~27.500kp+006	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年10月3日 (金)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	4 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	5 鬼怒川右岸堤防敷28.250kp+198~28.250kp+198	川辺情報板へ「きぬこかい新聞」「鎌庭出張所だより」を掲示する。
	6 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	7 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	8	鳥インフルエンザに関する異常無し。

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年10月6日 (月)

天候： 雨のち晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷7. 250kp+035~7. 250kp+035	家庭ゴミの不法投棄を確認する。 車止めの鍵が無くなっていたので予備を取り付けました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸堤防敷16. 000kp+049~16. 000kp+049	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年10月7日 (火)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷11. 250kp+033~11. 250kp+033	川辺情報板へ「河川工事のお知らせ」を掲示する。 ウラギンシジミ (シジミチョウ科) が飛び交っています。 ソファー、布団、家具類の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸6. 250kp+208~6. 250kp+208	
	3 鬼怒川右岸高水敷26. 750kp+212~26. 750kp+212	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年10月8日 (水)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川左岸29.000kp+033～29.000kp+033	低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。 低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。 低水護岸の状況を確認し、特に異常は無かった。 根固の状況を確認し、特に異常は無かった。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸9.000kp+047～9.000kp+047	
	3 鬼怒川左岸11.000kp+201～11.000kp+201	
	4 鬼怒川低水路13.000kp+191～13.000kp+191	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年10月9日 (木)

天候： 曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷10.000kp+178~10.000kp+178	テレビ(2台)の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年10月10日 (金)

天候： 晴時々曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	4 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	5 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	6 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年10月13日 (月) (祝日) 天候： 曇時々雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸27.500kp+082~27.500kp+082	占用地内(水辺の楽校)の除草が行われました。(管理者:下妻市) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年10月14日 (火)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川低水路23.000kp+015~23.000kp+015	10/13に石井管内で発生した水質事故について調査し、特に異常は無かった。(石下橋) 10/13に石井管内で発生した水質事故について調査し、特に異常は無かった。(瀧下橋) 占用地内に廃木材の不法投棄を確認する。 (常総きぬ大橋右岸ボックスカルバート付近) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川低水路3.000kp+050~3.000kp+050	
	3 鬼怒川右岸堤防敷20.000kp+076~20.000kp+076	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年10月15日 (水)

天候： 曇時々雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川右岸堤防敷27.000kp+163~27.000kp+163	堤防舗装に穴ができています。(占有者：下妻市) 車が川表側堤防法面を乗り越えた跡が有り、一部損傷しています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸堤防敷26.500kp+168~26.500kp+168	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年10月16日 (木)

天候： 曇時々晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸高水敷23.000kp+000~23.000kp+000	自転車が放置されています。(自転車登録証の貼付無し) 使用済みの消火器が捨てられていたので置き場へ回収しました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸堤防敷22.750kp+216~22.750kp+216	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年10月18日 (土) (休日) 天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番 号	1 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	4 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	5 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	6 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成26年10月21日 (火)

天候: 曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷27.000kp+096~27.000kp+096	壊れた自転車の不法投棄の不法投棄を確認する。 (自転車登録証の貼付無し) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成26年10月22日 (水)

天候: 雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (親水施設の状況)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (親水施設の状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸27. 250kp+207~27. 250kp+207	階段護岸が雑草に覆われています。 階段護岸が雑草に覆われています。また、漂着ゴミがあります。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸27. 500kp+053~27. 500kp+053	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年10月23日 (木)

天候： 曇時々雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1	壊れた金庫、アタッシュケースの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年10月24日 (金)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路22. 750kp+017~22. 750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川左岸堤防敷23. 500kp-010~23. 500kp-010	家庭ゴミの不法投棄を確認する。
	3 鬼怒川低水路27. 750kp+051~27. 750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路26. 500kp+094~26. 500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	5 鬼怒川低水路15. 750kp+088~15. 750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	6 鬼怒川低水路5. 000kp+036~5. 000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	7 鬼怒川低水路10. 750kp+225~10. 750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	8	鳥インフルエンザに関する異常無し。

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年10月27日 (月)

天候： 晴時々曇



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整 理 番 号	1 鬼怒川左岸堤防敷12.750kp+053~12.750kp+053	占用地内（水海道大橋）の除草行われました。 （管理者：茨城県道路公社） 10/23に確認した金庫、アタッシュケースの不法投棄について下妻警察の立ち会いが行われ回収されました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸堤防敷29.500kp-016~29.500kp-016	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄（指示事項など）



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年10月28日 (火)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷27.500kp+183~27.500kp+183	壊れた自転車が放置されています。 (防犯登録証有り： ████████ 茨城県警察)
2		鳥インフルエンザに関する異常無し。
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年10月29日 (水)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (河岸の状況)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (河岸の状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川左岸5. 250kp+118~5. 250kp+118	河岸の状況を確認し、特に異常は無かった。
	2 鬼怒川左岸24. 250kp+173~24. 250kp+173	河岸の状況を確認し、特に異常は無かった。
	3 鬼怒川右岸堤防敷27. 500kp+183~27. 500kp+183	昨日、報告した放置自転車について下妻警察に確認し、所有者が分かり撤去されました。
	4 鬼怒川右岸27. 750kp+021~27. 750kp+021	河岸に設置されている転落防止柵のロープが外れていたのを直しました。
	5	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年10月30日 (木)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番 号	1 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	4 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	5 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	6 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年11月1日 (土) (休日) 天候： 雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸18.500kp+186~18.500kp+186	建築廃材の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年11月5日 (水)

天候： 曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸29.000kp+000~29.000kp+000	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(山川排水樋管)
	2 鬼怒川左岸26.000kp+153~26.000kp+153	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(若宮戸排水樋管)
	3 鬼怒川右岸20.000kp+169~20.000kp+169	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(古間木排水樋管)
	4 鬼怒川右岸4.250kp+000~4.250kp+000	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(新堤排水樋管)
	5 鬼怒川右岸6.250kp+000~6.250kp+000	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(玉台排水樋管)
	6 鬼怒川左岸13.250kp+000~13.250kp+000	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(千代田堀排水樋管)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年11月6日 (木)

天候： 曇時々晴一時雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸21.000kp-019~21.000kp-019	車止めの鍵とピンが無くなっていたので予備を取り付けました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年11月7日 (金)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	4 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	5 鬼怒川左岸堤防敷7.250kp+016~7.250kp+016	川辺情報板へ「きぬこかい新聞」「鎌庭出張所だより」を掲示する。
	6 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	7 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	8	鳥インフルエンザに関する異常無し。

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年11月10日 (月)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (魚道の通水状況)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (魚道の通水状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路11.000kp+044~11.000kp+044	魚道の通水状況を確認し、特に異常は無かった。(水海道床止) 魚道の通水状況を確認し、特に異常は無かった。(鎌庭第1床固) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川低水路26.500kp+140~26.500kp+140	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年11月11日 (火)

天候： 曇時々雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷27. 250kp+132~27. 250kp+132	杭が抜かれ、車が入り出ています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年11月12日 (水)

天候： 雨のち曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷26.500kp+113~26.500kp+113	洗面器の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年11月13日 (木)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (許可期間外の取水)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (許可期間外の取水)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理番号	1 鬼怒川左岸29. 000kp+215～29. 000kp+215	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(二本紀用水樋管)
	2 鬼怒川右岸29. 750kp+036～29. 750kp+036	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(仁江戸揚水機場)
	3 鬼怒川右岸19. 500kp+059～19. 500kp+059	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(花島揚水機場)
	4 鬼怒川右岸12. 250kp+014～12. 250kp+014	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(報恩寺揚水機場)
	5 鬼怒川左岸11. 000kp+084～11. 000kp+084	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(水海道揚水機場)
	6 鬼怒川左岸5. 500kp+001～5. 500kp+001	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(小絹揚水機場)
	7 鬼怒川右岸8. 250kp-008～8. 250kp-008	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(小谷沼揚水機場)
	8	鳥インフルエンザに関する異常無し。

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成26年11月14日 (金)

天候: 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川低水路26.500kp+171~26.500kp+171	鮭の遡上を見ることができます。(鎌庭第1床固) 冷蔵庫の不法投棄を確認する。 農業廃材の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸高水敷16.750kp+160~16.750kp+160	
	3 鬼怒川右岸高水敷16.750kp+147~16.750kp+147	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年11月17日 (月)

天候： 曇時々晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷10.750kp-032~10.750kp-032	堤防上を占用し、横断している工作物が沈下し、段差になっています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年11月18日 (火)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸高水敷26. 500kp+064~26. 500kp+064	冷蔵庫、家庭ゴミの不法投棄を確認する。 堤防敷に生活ゴミが捨てられていたので出張所へ回収しました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸堤防敷22. 250kp+161~22. 250kp+161	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年11月19日 (水)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (許可工作物の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (許可工作物の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川左岸23.000kp-012~23.000kp-012	許可工作物の状況を確認し、特に異常は無かった。(石下橋)
	2 鬼怒川右岸24.500kp+042~24.500kp+042	許可工作物の状況を確認し、特に異常は無かった。(上流部鬼怒川水管橋)
	3 鬼怒川右岸16.250kp+014~16.250kp+014	許可工作物の状況を確認し、特に異常は無かった。(美妻橋)
	4 鬼怒川左岸8.500kp+101~8.500kp+101	許可工作物の状況を確認し、特に異常は無かった。(下流部鬼怒川水管橋)
	5 鬼怒川左岸3.000kp+024~3.000kp+024	事故による損傷で9月から通行規制されていた瀧下橋が復旧工事が完了し、本日14:00より通行規制が解除されました。
	6 鬼怒川左岸12.750kp+113~12.750kp+113	許可工作物の状況を確認し、特に異常は無かった。(水海道大橋)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌(巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年11月20日(木)

天候： 曇



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年11月23日 (日) (休日) 天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	下流部Bルート	
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	上流部Aルート	

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸26. 500kp+165～26. 500kp+165	テレビを置き場に回収しました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌(巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年11月26日(水)

天候： 雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (堰・水門等構造物の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川右岸26. 250kp+082~26. 250kp+082	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(鎌庭第2排水樋管)
	2 鬼怒川右岸26. 250kp+125~26. 250kp+125	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(鎌庭排水樋管)
	3 鬼怒川右岸21. 000kp+000~21. 000kp+000	水門の状況を確認し、特に異常は無かった。(篠山水門)
	4 鬼怒川左岸8. 500kp+066~8. 500kp+066	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(高野排水樋管)
	5 鬼怒川右岸9. 250kp+180~9. 250kp+180	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(豊坂排水樋管)
	6 鬼怒川右岸10. 750kp-036~10. 750kp-036	樋管の状況を確認し、特に異常は無かった。(坂巻排水樋管)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年11月27日 (木)

天候： 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷22.000kp+093~22.000kp+093	川裏側堤防法面を車が乗り上げて通行した跡（3箇所）があります。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄（指示事項など）



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年11月28日 (金)

天候： 曇時々晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	4 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	5 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	6 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年12月1日 (月)

天候： 雨のち曇




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸高水敷30.250kp+160~30.250kp+160	洗濯機、家庭ゴミの不法投棄を確認する。 堤防に捨てられた発泡スチロールを置き場に回収しました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸堤防敷28.000kp-004~28.000kp-004	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年12月2日 (火)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷10.000kp+178~10.000kp+178	テレビ、布団、家庭ゴミの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年12月3日 (水)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 <small>(不法取水・取水量・不法係留船等の状況)</small>	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 <small>(不法取水・取水量・不法係留船等の状況)</small>	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸15.750kp+000~15.750kp+000	三妻緊急時船着場（下流側）の状況を確認し、特に異常は無かった。 三妻緊急時船着場（上流側）及び進入通路が草に覆われています。 石下緊急時船着場が漂着ゴミに進入通路が草に覆われています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸16.000kp+000~16.000kp+000	
	3 鬼怒川左岸22.500kp+000~22.500kp+000	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
(印)	(印)	(印)

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年12月4日 (木)

天候： 曇のち雨



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸堤防敷25.750kp+008~25.750kp+008	タイヤ、家庭ゴミの不法投棄を確認する。 家庭ゴミ、コンクリート殻の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸高水敷27.000kp+101~27.000kp+101	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年12月5日 (金)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	4 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	5 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	6 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年12月6日 (土) (休日)

天候： 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整 理 番 号	1	鬼怒川右岸堤防敷28. 250kp+207~28. 250kp+207 堤防階段の手摺が外されていたので下に置いておきました。 (ボルト類無し) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
)	

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年12月9日 (火)

天候： 晴

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷6. 250kp+145~6. 250kp+145	建築廃材の不法投棄を確認する。 堤防上の伐採木で作った椅子を散歩をする人達がよく利用しています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸堤防敷11. 750kp+005~11. 750kp+005	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
(印)	(印)	(印)

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌(巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年12月10日 (水)

天候： 晴時々曇



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (河岸の状況)	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (河岸の状況)	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸24.250kp+173～24.250kp+173	10/29に確認した河岸について特に変化は無かった。 10/29に確認した河岸と柵について特に異常は無かった。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸27.750kp+021～27.750kp+021	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年12月11日 (木)

天候： 曇時々雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整 理 番 号	1 鬼怒川右岸3.250kp-014~3.250kp-014	管理者により占用地内の除草が行われました。 (板戸井取水樋管：茨城県企業局)
	2 鬼怒川左岸28.250kp+175~28.250kp+175	管理者により占用地内の除草が行われました。 (二本紀排水樋管：茨城県県西流域下水道事務所)
	3	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年12月12日 (金)

天候： 曇



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理番号	1 鬼怒川低水路22. 750kp+017～22. 750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26. 500kp+094～26. 500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27. 750kp+051～27. 750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15. 750kp+088～15. 750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川低水路5. 000kp+036～5. 000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路10. 750kp+225～10. 750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年12月16日 (火)

天候： 曇のち雨



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷28.000kp+018~28.000kp+018	椅子、家庭ゴミの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年12月17日 (水)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (河道内における砂州堆積の状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (河道内における砂州堆積の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川低水路19. 500kp+061~19. 500kp+061	河道内における砂州堆積の状況を調査する。 河道内における砂州堆積の状況を調査する。 河道内における砂州堆積の状況を調査する。 河道内における砂州堆積の状況を調査する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川低水路25. 500kp+104~25. 500kp+104	
	3 鬼怒川低水路11. 000kp+166~11. 000kp+166	
	4 鬼怒川低水路15. 750kp+020~15. 750kp+020	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年12月18日 (木)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷9.750kp+169~9.750kp+169	堤防舗装路肩 (3箇所) が盛り上がっています。 強風で羽休めなのか白鳥が飛来していました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川低水路30.000kp+100~30.000kp+100	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年12月19日 (金)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川低水路27.750kp+051～27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094～26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路22.750kp+017～22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	4 鬼怒川低水路10.750kp+225～10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+036～5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路15.750kp+088～15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	7 鬼怒川左岸堤防敷7.250kp+016～7.250kp+016	川辺情報板へ「きぬこかい新聞」「鎌庭出張所だより」を掲示する。
	8	鳥インフルエンザに関する異常無し。

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌(巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年12月22日(月)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷9.500kp+097~9.500kp+097	椅子の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄(指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年12月25日 (木)

天候： 晴時々曇



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号 1 2 3 4 5 6 7 8	鬼怒川左岸高水敷27.000kp+208~27.000kp+208	燃え殻等、家庭ゴミの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成26年12月26日 (金)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	4 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	5 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	6 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成26年12月29日 (月)

天候： 雨のち曇



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷21.000kp+055~21.000kp+055	布団の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年1月3日 (土) (休日) 天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸7.500kp+185～7.500kp+185	テレビ台、掃除機、スーツケース等の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成27年1月5日 (月)

天候: 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川左岸堤防敷22. 250kp+161~22. 250kp+161	タイヤの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年1月6日 (火)

天候： 曇一時雨




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川左岸高水敷11. 250kp-003~11. 250kp-003	家庭ゴミが捨てられ散乱していたので出張所へ回収しました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年1月7日 (水)

天候： 晴




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷26.750kp+061~26.750kp+061	堤防坂路の段差が大きくなっています。 堤防坂路の段差が大きくなっています。 堤防坂路の段差が大きくなっています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸堤防敷28.250kp+165~28.250kp+165	
	3 鬼怒川右岸堤防敷20.000kp-015~20.000kp-015	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年1月8日 (木)

天候： 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸高水敷14. 250kp+201~14. 250kp+201	ストープ、プリンターの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年1月9日 (金)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川低水路22. 750kp+017～22. 750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26. 500kp+094～26. 500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27. 750kp+051～27. 750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15. 750kp+088～15. 750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川低水路5. 000kp+036～5. 000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路10. 750kp+225～10. 750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年1月12日 (月) (祝日) 天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川右岸高水敷11. 250kp+061～11. 250kp+061	小正月の風物詩『どんど焼き』の準備が行われていました。(一時使用届出有) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年1月15日 (木)

天候： 曇のち雨

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩


●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川右岸高水敷8.000kp+223~8.000kp+223	タイヤの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成27年1月16日 (金)

天候: 晴時々曇



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路27.750kp+051~27.750kp+051	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+094~26.500kp+094	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路22.750kp+017~22.750kp+017	河川流況を調査する。(石下床止)
	4 鬼怒川低水路10.750kp+225~10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+036~5.000kp+036	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路15.750kp+088~15.750kp+088	河川流況を調査する。(三妻床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年1月19日 (月)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川右岸高水敷10.000kp+180~10.000kp+180	看板が篠竹に覆われ見にくくなっています。 建設廃材の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸高水敷10.000kp+180~10.000kp+180	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年1月20日 (火)

天候： 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川右岸堤防敷7.000kp+080~7.000kp+080	堤防舗装に穴ができています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年1月21日 (水)

天候： 曇一時雪




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00～12:00)	目的別巡視 (親水施設等の状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00～16:00)	目的別巡視 (親水施設等の状況)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川右岸27. 250kp+207～27. 250kp+207	階段護岸が草に覆われています。 階段護岸が草と漂着ゴミに覆われています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸27. 500kp+053～27. 500kp+053	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年1月22日 (木)

天候： 雨



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川右岸堤防敷20.000kp+123~20.000kp+123	テレビの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年1月23日 (金)

天候： 曇のち晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1	パソコンを置き場に回収しました。 マットレスを置き場に回収しました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年1月27日 (火)

天候： 曇のち晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷24.000kp-012~24.000kp-012	タイヤの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年1月28日 (水)

天候： 晴


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	目的別巡視 (多自然型施設の状況)	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	目的別巡視 (多自然型施設の状況)	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸高水敷27.500kp+006~27.500kp+006	多自然型施設の状況を確認し、特に異常は無かった。(右岸側水辺の楽校) 多自然型施設の状況を確認し、特に異常は無かった。(左岸側水辺の楽校) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸高水敷27.500kp+093~27.500kp+093	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年1月29日 (木)

天候： 晴のち曇


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸堤防敷19.500kp+072~19.500kp+072	車のシート、部品類の不法投棄を確認する。 春は、黄色の花から堤内地でロウバイ（ロウバイ科）が花を咲かせています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸堤内地30.750kp-010~30.750kp-010	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年1月30日 (金)

天候： 雪のち雨



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸高水敷27.250kp+177~27.250kp+177	今冬、初めての積雪となりました。(上流域：大形橋付近の状況) 今冬、初めての積雪となりました。(下流域：豊水橋付近の状況) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸11.250kp+121~11.250kp+121	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年2月2日 (月)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整 理 番 号	1	家庭ゴミの不法投棄を確認する。 自転車が放置されています。 (防犯登録証：B503490 茨城県警察の貼付有り) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年2月3日 (火)

天候： 晴



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00~12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00~16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路15. 500kp+092~15. 500kp+092	迷い込んだのか？、カモメが飛来していました。 堤防法面を車が乗り上げて通った跡があります。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸堤防敷26. 500kp+168~26. 500kp+168	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

承認欄

主任調査職員	調査職員	調査職員
		

摘要欄 (指示事項など)



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年2月4日(水)

天候： 晴

巡視員	
運転手	



●実施した巡視の内容



	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	目的別巡視(不法取水・取水量・不法係留船等の状況)	上流部Aルート美妻橋より上流域	徒歩・バトロールカー
午後 (13:00 ~ 16:00)	目的別巡視(不法取水・取水量・不法係留船等の状況)	下流部Bルート美妻橋より下流域	徒歩・バトロールカー

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川左岸29.000kp+215	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(二本紀用水樋管)
	2 鬼怒川右岸29.750kp+36	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(仁江戸揚水機場)
	3 鬼怒川右岸19.500kp+59	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(花鳥揚水機場)
	4 鬼怒川右岸12.250kp+14	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(報恩寺揚水機場)
	5 鬼怒川左岸11.000kp+84	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(水海道揚水機場)
	6 鬼怒川左岸5.500kp+1	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(小絹揚水機場)
	7 鬼怒川右岸8.250kp-8	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(小谷沼揚水機場)
	8	鳥インフルエンザに関する異常無し。

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管理技術者	委託河川巡視員	運転手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成27年2月5日 (木)

天候: 雨

巡視員	
運転手	



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Aルート 美妻橋より下流域	徒歩・バトロールカー
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Bルート 美妻橋より上流域	徒歩・バトロールカー

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸高水敷26.500kp+14	金庫、洗濯機、建設廃材の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管理 技術者	委託河川 巡視員	運転手
/	/	/

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年2月6日(金)

天候： 晴れ

巡視員	
運転手	


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川低水路27.750kp+51	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	2 鬼怒川左岸高水敷26.500kp+14	昨日確認した金庫について下妻警察の現地立ち会いが行われました。
	3 鬼怒川低水路26.500kp+94	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	4 鬼怒川低水路22.750kp+17	河川流況を調査する。(石下床止)
	5 鬼怒川低水路10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	6 鬼怒川左岸堤防敷7.250kp+16	川辺情報板へ鬼怒川・小貝川流域情報「rio」「鎌庭出張所だより」を掲示する。
	7 鬼怒川低水路5.000kp+36	河川流況を調査する。(玉台床止)
	8 鬼怒川低水路15.750kp+88	河川流況を調査する。(三妻床止)
	9	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡視員	運 転 手
/	/	/

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成27年2月7日(土)

天候: 晴時々曇

巡視員		
運転手		

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸21.000kp+179	梅の花が咲き始めています。(篠山水門) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年2月10日 (火)

天候： 晴

巡視員	
運転手	



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	目的別巡視 (護岸・根固及び水制の状況)	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番 号	1 鬼怒川左岸31.500kp+12	根固の状況を確認し、特に異常はなかった。 根固の状況を確認し、特に異常はなかった。 根固の状況を確認し、特に異常は無かった。 根固の状況を確認し、特に異常は無かった。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸29.000kp+3	
	3 鬼怒川低水路8.250kp+31	
	4 鬼怒川低水路13.000kp+191	
	5	
	6	
	7	
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
/	/	/

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年2月13日 (金)

天候： 晴時々曇

巡視員			
運転手			

●実施した巡視の内容


	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川低水路15.750kp+88	河川流況を調査する。(三妻床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+36	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	4 鬼怒川低水路22.750kp+17	河川流況を調査する。(石下床止)
	5 鬼怒川低水路26.500kp+94	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	6 鬼怒川低水路27.750kp+51	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年2月16日 (月)

天候： 晴

巡視員		
運転手		


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号 1 2 3 4 5 6 7 8	鬼怒川右岸堤防敷25. 250kp+228	タイヤの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
/	/	/

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成27年2月17日(火)

天候: 曇一時雨

巡視員		
運転手		

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川左岸堤防敷26.500kp+200 2 鬼怒川左岸高水敷26.750kp+62 3 4 5 6 7 8	占有標識が読み取れない状態になっています。(占有者:茨城県) テレビの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
[印]	[鷹野]	[印]

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
[印]	[印]	[印]

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年2月18日(水)

天候： 雨

巡視員		
運転手		



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	目的別巡視 (樹木群の生育状況)	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	目的別巡視 (樹木群の生育状況)	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路19. 250kp+153	河道内の樹木群の成育状況を調査する。
	2 鬼怒川低水路11. 250kp+122	
	3	
	4	河道内の樹木群の成育状況を調査する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	5	
	6	
	7	
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成27年2月19日 (木)

天候: 晴

巡視員		
運転手		



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷24.000kp+16	タイヤの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

巡視員		
運転手		

●実施日： 平成27年2月20日 (金)

天候： 晴時々曇

●実施した巡視の内容




	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川低水路22.750kp+17	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+94	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+51	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15.750kp+88	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+36	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管理技術者	委託河川 巡視員	運転手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年2月21日(土)

天候： 晴

巡視員		
運転手		


●実施した巡視の内容




	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷12.000kp+221	堤防敷にコンクリート殻が敷かれています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成27年2月24日 (火)

天候: 曇

巡視員		
運転手		

●実施した巡視の内容


	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷13.000kp+192	ベンチが枝払いをしないと座れない状態です。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管理 技術者	委託河川 巡視員	運転手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年2月25日(水)

天候： 曇のち晴

巡視員		
運転手		


●実施した巡視の内容




	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷26.750kp+66	家庭ゴミの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

巡視員		
運転手		

●実施日： 平成27年2月26日(木)

天候： 雨

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷16.250kp+40	堤防上より雨水が流れ込み法面が崩れています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡視員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年2月27日(金)

天候：晴

巡視員		
運転手		




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路26.500kp+94	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	2 鬼怒川低水路27.750kp+51	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	3 鬼怒川低水路22.750kp+17	河川流況を調査する。(石下床止)
	4 鬼怒川低水路10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+36	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路15.750kp+88	河川流況を調査する。(三妻床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日:

平成27年3月3日 (火)

天候:

曇

巡視員	
運転手	




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
整理 番号	1 鬼怒川右岸堤防敷6. 250kp+220	旧名称の看板があります。 距離標識が傾いています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸堤防敷8. 000kp+0	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
/	/	/

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日:

平成27年3月4日 (水)

天候:

晴

巡視員



運転手



●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	目的別巡視 (許可期間外の取水)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	目的別巡視 (許可期間外の取水)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸19. 500kp+59	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(花島揚水機場)
	2 鬼怒川右岸29. 750kp+36	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(仁江戸揚水機場)
	3 鬼怒川左岸29. 000kp+215	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(二本紀用水樋管)
	4 鬼怒川右岸8. 250kp-8	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(小谷沼揚水機場)
	5 鬼怒川左岸5. 500kp+1	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(小絹揚水機場)
	6 鬼怒川左岸11. 000kp+84	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(水海道揚水機場)
	7 鬼怒川右岸12. 250kp+14	許可期間外の取水について確認し、期間外取水は無かった。(報恩寺揚水機場)
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日: 平成27年3月5日(木)

天候: 晴

巡視員		
運転手		

●実施した巡視の内容



	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸堤防敷28.000kp+18	テレビの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年3月6日 (金)

天候： 晴時々曇

巡視員	
運転手	



●実施した巡視の内容


	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路22.750kp+17	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+94	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+51	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15.750kp+88	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+36	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡視員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年3月7日(土)

天候： 曇時々雨

巡視員		
運転手		




●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷13.000kp+197	堤防敷でフキノトウが伸びて花を咲かせています。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡視員	運 転 手
/	/	/

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成27年3月10日(火)

天候: 晴時々曇

巡視員		
運転手		


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷26.500kp+184	布団の不法投棄を確認する。 昨日の油流出事故について現地確認し、特に異常はなかった。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2	鬼怒川低水路28.750kp+166	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡視員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成27年3月11日 (水)

天候: 晴

巡視員		
運転手		

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	目的別巡視 (堤防の状況)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸高水敷19.750kp+181	堤防の状況を確認し、特に異常は無かった。(被災補修箇所) 堤防の状況を確認し、特に異常は無かった。(被災補修箇所) 堤防の状況を確認し、特に異常はなかった。(被災補修箇所) 川辺情報板へ「鎌庭出張所だより」を掲示しました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸堤防敷25.750kp+131	
	3 鬼怒川左岸22.500kp+0	
	4 鬼怒川左岸10.250kp+101	
	5	
	6	
	7	
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
/	/	/

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年3月12日(木)

天候： 晴

巡視員		
運転手		




●実施した巡視の内容




	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川左岸高水敷27.000kp+109	タイヤの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成27年3月13日 (金)

天候: 晴

巡視員		
運転手		

●実施した巡視の内容


	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	上流部Bルート	
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	下流部Aルート	

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路22.750kp+17	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+94	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+51	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15.750kp+88	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+36	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年3月16日(月)

天候： 曇

巡視員		
運転手		

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川右岸堤防敷21.000kp+121	冷蔵庫の不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡視員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日:

平成27年3月17日(火)

天候: 晴

晴

巡視員		
運転手		

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート/巡視範囲/巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸26.250kp+205	冷蔵庫、家庭ゴミ、伐採木の不法投棄を確認する。 冷蔵庫、家具、家庭ゴミの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸高水敷26.500kp+64	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日:

平成27年3月18日(水)

天候:

晴のち曇

巡視員		
運転手		


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸高水敷11.000kp+128	看板を覆っているクズのつるを取り除きました。 看板を覆っているクズのつるを取り除きました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸高水敷30.250kp+142	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	


確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
/	/	/

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年3月19日 (木)

天候： 曇のち雨

巡視員		
運転手		


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記 事
1	鬼怒川右岸堤防敷24.000kp+204	タイヤの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡視員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日： 平成27年3月20日(金)

天候： 曇

巡視員	
運転手	


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川低水路15.750kp+88	河川流況を調査する。(三妻床止)
	2 鬼怒川低水路5.000kp+36	河川流況を調査する。(玉台床止)
	3 鬼怒川低水路10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	4 鬼怒川低水路22.750kp+17	河川流況を調査する。(石下床止)
	5 鬼怒川低水路26.500kp+94	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	6 鬼怒川低水路27.750kp+51	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡視員	運 転 手

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日:

平成27年3月24日(火)

天候:

晴

巡視員		
運転手		

●実施した巡視の内容




	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川左岸堤防敷28.000kp+18	ガス焔炉の不法投棄を確認する。 損傷した車止めが新しくなりました。 損傷した車止めが新しくなりました。 野火火災が発生、現地鎮火を確認しました。(延焼面積: 3000㎡) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川左岸24.500kp+23	
	3 鬼怒川左岸24.000kp+146	
	4 鬼怒川右岸23.000kp+200	
	5	
	6	
	7	
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日:

平成27年3月25日(水)

天候: 晴

巡視員		
運転手		

●実施した巡視の内容




	巡視内容	巡視ルート/巡視範囲/巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	目的別巡視 (河口閉塞の状況)	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	目的別巡視 (河口閉塞の状況)	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理 番号	1 鬼怒川右岸21.000kp+43	河口閉塞の状況を確認し、特に異常は無かった。(将門川合流部) 河口閉塞の状況を確認し、特に異常は無かった。(山川合流部) 鳥インフルエンザに関する異常無し。
	2 鬼怒川右岸28.500kp-16	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管理 技術者	委託河川 巡視員	運転手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式 - A)

●実施日: 平成27年3月26日(木)

天候: 晴

巡視員		
運転手		

●実施した巡視の内容




	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸堤防敷20.000kp+76	占用地内に冷蔵庫の不法投棄を確認する。(常総きぬ大橋右岸ボックスカルバート付近)
2		鳥インフルエンザに関する異常無し。
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管理 技術者	委託河川 巡視員	運転手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日:

平成27年3月27日(金)

天候: 晴

巡視員		
運転手		

●実施した巡視の内容


	巡視内容	巡視ルート/巡視範囲/巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	上流部Bルート	バトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	下流部Aルート	バトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
整理番号	1 鬼怒川低水路22.750kp+17	河川流況を調査する。(石下床止)
	2 鬼怒川低水路26.500kp+94	河川流況を調査する。(鎌庭第1床固)
	3 鬼怒川低水路27.750kp+51	河川流況を調査する。(鎌庭第2床固)
	4 鬼怒川低水路15.750kp+88	河川流況を調査する。(三妻床止)
	5 鬼怒川低水路5.000kp+36	河川流況を調査する。(玉台床止)
	6 鬼怒川低水路10.750kp+225	河川流況を調査する。(水海道床止)
	7	鳥インフルエンザに関する異常無し。
	8	

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管理 技術者	委託河川 巡視員	運転手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日： 平成27年3月28日(土)

天候： 曇のち晴

巡視員		
運転手		


●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	下流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	上流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川左岸24.000kp+206	自生しているコブシ（モクレン科）の花が満開になりました。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管 理 技術者	委託河川 巡 視 員	運 転 手
		

摘要欄 (指示事項など)

--



河川巡視日誌 (巡視内容記録票)

鎌庭出張所

(様式-A)

●実施日:

平成27年3月31日(火)

天候:

晴

巡視員		
運転手		

●実施した巡視の内容




	巡視内容	巡視ルート／巡視範囲／巡視場所	巡視手段
午前 (9:00 ~ 12:00)	一般巡視	上流部Aルート	パトロールカー・徒歩
午後 (13:00 ~ 16:00)	一般巡視	下流部Bルート	パトロールカー・徒歩

●確認事項

No.	確認位置	記事
1	鬼怒川右岸高水敷26.500kp+190	タイヤ、家庭ゴミの不法投棄を確認する。 鳥インフルエンザに関する異常無し。
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

確認欄

主任監督員 (主任調査員)	監督員 (調査員)	監督員 (調査員)
		

管理 技術者	委託河川 巡視員	運転手
		

摘要欄 (指示事項など)

--

